

**21.04.2022. Apažo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa  
Sanāksme Nr. 35  
Taras kluči un III šķiras zāģbaļķi**

*MS Teams platformā*

Sanāksmes dalībnieki:

**Artūrs Bukonts**, Latvijas Neatkarīgo Mežizstrādātāju Asociācija

**Jānis Mikāls**, SIA "BIOCORE LTD"

**Juris Meirāns**, AS "Latvijas valsts meži"

SIA "VMF LATVIA":

**Gatis Juhņēvičs**

SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība":

**Jānis Magaznieks, Santa Celma**

Sanāksmes vadītājs:

**Jānis Magaznieks**

**Darba kārtība:**

Darba grupa izskata iepriekšējās sanāksmes (17.03.2022.) protokolu un apstiprina to.

Darba grupa diskutē par sauskaltušu skuju un lapu koku taras kluču kvalitātes prasībām.

J.Meirāns aicina vienoties par definīciju – kas ir sauskaltis kokmateriāls?

Darba grupa diskusiju rezultātā vienojas par šādu definīciju:

- Sauskaltis kokmateriāls - kokmateriāls tiek uzskatīts par sauskaltušu, ja sausums ir izraisījis mizas atdalīšanos.

Darba grupa diskutē par sauskaltušu skuju koku taras kluču kvalitātes prasībām – par prasībās iekļaujamām vainām.

Darba grupa vienojas no kvalitātes prasību tabulas sauskaltušiem skuju koku taras klučiem izsvītrot gāšanas un sagarumošanas plaisu, dubultgalotnes, dvīņserdes, ūdens ielāsmes, saussāna, aplievas iekrāsojuma/zilējuma, "suskaltušu" kokmateriālu vainas.

Darba grupa vienojas, ka nākamajā sanāksmē nepieciešams diskutēt par:

- irdenas kodola trupes maksimāli pieļaujamo koksnes vainu;
- vai nepieciešams kvalitātes prasībās atstāt vainu "mehāniskie bojājumi";
- kvalitātes prasībām attiecībā uz sauskaltušiem III šķiras zāģbaļķiem.

**Darba grupa vienojas par nākamās sanāksmes laiku: 27.04.2022. plkst. 14:00-15:00, MS Teams platformā.**

Protokolu sagatavoja:

**Santa Celma**

**Diskusiju rezultātā darba grupa vienojas par sekojošām sauskaltušu skuju koku taras kluču kvalitātes prasībām:**

Sauskaltuši Skuju koku taras kluči		Maksimāli pieļaujamās koksnes vainas	Vainas vērtēšana	Redukcija	Piezīmes
Vainas definīcijas	Vainas raksturojums				
1	Zari (Zara D sākot no 3 cm)	Zara H līdz 8.0 cm	1.1/ 1.2	Nav	
2.2.1.	Sala un zibens plaisas	Nepieļauj	-	Nav	
3.3.1.	Vienpusīgā līkumainība	līdz 4.0 %	3.6	G	vērtēšanā 50 cm atkāpe no gala plaknes (stumbra pirmajam nogrieznim ar blīzumu)
3.3.2.	Daudzpusīgā līkumainība	līdz 2.0 %	3.8	C	vērtēšanā 50 cm atkāpe no gala plaknes (stumbra pirmajam nogrieznim ar blīzumu)
5.1.2/5.4	Irdena kodola trupe	D kodola trupe līdz 0,2 (diskusijai) no D gala plaknes caurmēra	5.2	Nav	
5.2.2/ 5.4	Irdena aplievas trupe	līdz 10 % no D gala plaknes laukuma	5.8	Nav	
7	Mehāniskie bojājumi (diskusijai)	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra (izņemot harvesteru bojājumi – izrāvumi)	7.2	C	
7.3	Apogļojums	Nepieļauj	-	Nav	
7.4	Metāla ieslēgumi	Nepieļauj	7.4/ 7.5	Nav	

Skaidrojums:

<i>Kvalitātes prasībās iekļaujamās kokmateriālu vainas</i>
<i>Jautājums diskutējams nākamajā sanāksmē</i>