

13.06.2023. Apaļo kokmateriālu kvalitātes standarta aktualizācijas darba grupa
Sanāksme Nr. 54
Lapkoku zāģbaļķi (izņemot bērzs)

Sanāksmes dalībnieki:

Uģis Ūzulnieks, Biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija"

Artūrs Bukonts, Biedrība "Latvijas Kokrūpniecības federācija"

Ivo Sloka, SIA "Ošukalns"

Uldis Puriņš, SIA "Kubikmetrs"

Armands Upītis, SIA "Kubikmetrs"

Rinalds Spirga, AS "Ingrid D"

Jānis Skulte, SIA "4 Plus"

Gints Vīksna, AS "Latvijas valsts meži"

Kaspars Inkins, AS "Latvijas valsts meži"

Juris Meirāns, AS "Latvijas valsts meži"

SIA "VMF LATVIA":

Gatis Juhņēvičs

SIA "Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība":

Jānis Magaznieks, Sintija Cēsniece

Darba kārtība:

1. Diskusija par koksnes vainu *aplievas iekrāsojums*.

1. J. Magaznieks iepazīstina darba grupu ar iepriekšējā sanāksmē paveikto. Apses un melnalkšņa zāģbaļķu kvalitātes prasībās/aprakstā tika iekļauta jaunas koksnes vaina - *aplievas iekrāsojums*. Sanāksmes dalībnieki novembra sanāksmē vienojās koksnes vainu nepieļaut nevienā no kokmateriālu šķirām.

J. Magaznieks prezentē attēlus, kuros attēlots kokmateriāls ar koksnes vainu *aplievas iekrāsojums*.



1. attēls. Kokmateriāls ar koksnes vainu *aplievas iekrāsojums* nozāģēta 5cm ripa (attēla kreisā puse) un kokmateriāls pēc ripas nozāģēšanas (attēla labā puse)



2.attēls. Kokmateriāls ar koksnes vainu *aplievas iekrāsojums* nozāģēta 5cm ripa (attēla kreisā puse) un kokmateriāls pēc ripas nozāģēšanas (attēla labā puse)

- J. Magaznieks lūdz izteikties pircēju pusei kā vaina *aplievas iekrāsojums* ietekmē gala produktu.
- J. Skulte komentē, ka šī vaina ir ne tikai no gala plaknes, bet arī visā *aplievas* daļā, baļķa visā garumā. Baļķis sasut no sāniem, it īpaši sākot no maija un visas vasaras garumā, kad baļķim praktiski nav mizas un arī rudens sākumā. Piemetina, ka reducēšana nelīdzēs.
- A. Bukonts komentē, ka lielākā problēma ir tā, ka šī vaina nav mērāma, nav iespējams pateikt, kur, cik tālu, cik dziļi.
- J. Magaznieks komentē, ka no vainas konstatēšanas viedokļa ir izrunāts ar VMF LATVIA, ka konstatēt vainu ir iespējams, bet cik dziļi, to nevar pateikt.
- A. Bukonts jautā, kāda ir šobrīd situācija?
- G. Juhņēvičs komentē, ka šobrīd apse ir mērīta ļoti maz. Šogad šī vaina nav vērtēta.
- A. Bukonts komentē, ka no *pircēju* puses ir aicinājums šo vainu brāķēt.
- J. Magaznieks jautā, vai nepieļaut nevienā šķirā?
- A. Bukonts apstiprina, ka jā, tāds ir aicinājums.
- J. Magaznieks ierosina izteikties *pārdevēju* pusei.
- G. Vīksna komentē, ka ir pārrunājuši šo jautājumu. Šo vainu ir ļoti grūti novērtēt, ir grūti novērtēt stadiju, kurā brīdī tas ir brāķis un kurā brīdī tas nav brāķis. Otra lieta, ka netika atrasta nekāda informācija, ka šī vaina pasliktinātu mehāniskās īpašības. Piedāvā vērtēt pēc kodola iekrāsojuma principiem, kur ir aprakstīts kā šo vainu novērtēt un kā dalīt pa šķirām.
- J. Skulte komentē, ka apses zāģbaļķus izmanto interjera produktiem. Nevien negribēs pirkt krāsainus, ar pleķiem dēļus. Par vērtēšanu komentē, ka VMF LATVIA vienā no iepriekšējām sanāksmēm ir teikuši, ka ir gatavi vērtēt šo vainu.
- G. Juhņēvičs apstiprina, ka jā, VMF LATVIA ir gatavi vērtēt. Piemēri ir ļoti labi uz ko balstīties.
- J. Skulte ierosina pārskatīt apses piegādes principus, lai šī vaina neveidotos.
- J. Meirāns komentē, ka nav pretruna par to, kā tiek produkts pozicionēts. Šo vainu definē kā iekrāsojumu, tad ar ko būtisku atšķiras šī vaina no kodola iekrāsojuma?
- I. Sloka komentē, ka ir starpība. Augstvērtīgo koksni iegūst no *aplievas* koksnes.
- J. Magaznieks papildina, ka kodola iekrāsojums ir centrālā daļa, kas galvenokārt netiek izmantota bezzaru, balto dēļu ražošanā. *Aplievas* iekrāsojums ir ārējā daļā, kas šo balto dēli bojā. Kodola iekrāsojums ir centrālā daļa, *aplieva* ir ārēja daļa no kura balto dēli izzāģē.
- J. Meirāns komentē, ka pārsvarā gadījumos ir konstatēts, ka *aplievas* iekrāsojums ir no gala plaknes abām pusēm, retākos gadījumos no sānu plaknes. Ja galus nozāģē, kuros ir konstatēts iekrāsojums, vai nav iespējams izmantot vidus daļu kā materiālu? Vai šo materiālu izmetat ārā?
- J. Skulte komentē, ka pērkot no privātpersonām šādas kravas atgriez atpakaļ vai iepērk par taras cenu. 3. šķira neatbilst taras cenai. Aicina piegādāt materiālu laicīgi, lai neveidotos šāda vaina.
- I. Sloka komentē, ka uzņēmums, ko pārstāv, šādu materiālu met laukā.
- J. Skulte komentē, ka SIA "4 Plus" ražošanā šādu materiālu neizmanto.
- A. Bukonts aicina atbalstīt variantu par brāķēšanu.
- J. Magaznieks komentē, ka ir VMF LATVIA apliecinājums, ka viņi ir gatavi šo vainu nomērīt un ir skaidrs, ko ar šādiem materiāliem dara *pircēju* puse. Eksperimenta laikā tika skatīta gala plakne,

bet, ja tiktu rīkots eksperiments un skatīts sānu plaknē, tad tur noteikti arī atrastu vainu *aplievas iekrāsojums*.

J. Meirāns jautā VMF LATVIA par vērtēšanas kritērijiem, kā notiks vērtēšana šai vainai?

G. Juhņēvičs komentē, ka vērtēs tikai pēc vizuālā izskata. Demonstrē attēlus, kuri ir brāķējami, kuri nav.

J. Magaznieks komentē, ka vainu visticamāk sauks par brūnējumu. Demonstrē attēlus un komentē, ka, ja iekrāsojums ir punktveidā, tad vaina ir vēl pieļaujama, jo ir vēl svaigs, bet ja ir pleķi, tad vaina nav pieļaujama.

K. Inkins komentē, ka nepieciešams skaidrs vērtēšanu principu apraksts.

G. Juhņēvičs komentē, ka būs vērtēšanas principu apraksts un būs attēli.

J. Magaznieks jautā, ja VMF LATVIA izveido kvalitatīvu aprakstu, tad šo vainu nepieļauj nevienā šķirā?

A. Bukonts apstiprina.

G. Vīksna komentē, ka LVM iekšienē jāpārrunā un jāapskata attēli, un jāizvērtē riski, tad varēs sniegt atbildi.

J. Magaznieks komentē, ka uzdevums ir skaidrs, tiks sagatavots kvalitatīvs vērtēšanu apraksts ar pievienotiem attēliem un tālākā sadarbība par šo aprakstu e-pastā.

J. Magaznieks slēdz sanāksmi.

Lēmumi:

1. Sagatavot *aplievas iekrāsojuma* kvalitatīvu vērtēšanas aprakstu ar pievienotiem attēliem.

D no 24 cm

Vainas definīcija	Vainas nosaukums	1. šķira		2. šķira		3. šķira		Vainas vērtēšana	Redukcija
Kļūda! Nav atrasts avots.	Trupējis zars	Nepieļauj		Nepieļauj		Pieļauj		6.1.1.1.	Nav
Kļūda! Nav atrasts avots.	Serdes un žūšanas plaisas	Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu		Pieļauj, ja nepāršķeļ sānu virsmu		Pieļauj		6.2.1.	G
Kļūda! Nav atrasts avots.	Sala plaisas	Nepieļauj		Nepieļauj	pieļauj tievgaļa caurmēram virs 30 cm	Nepieļauj	pieļauj tievgaļa caurmēram virs 30 cm	6.2.2.	Nav
Kļūda! Nav atrasts avots.	Gāšanas un sagarumošanas plaisas	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra		6.2.3.	G, C
Kļūda! Nav atrasts avots.	Vienpusīgā likumainība	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 3.0 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	6.3.1.1.	G
Kļūda! Nav atrasts avots.	Daudzpusīgā likumainība	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	D līdz 30 cm līdz 1.5 %	nevērtē tievgaļa caurmēram virs 30 cm	6.3.1.2.	Nav

Kļūda! Nav atrasts avots.	Dubultgalotne	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	6.3.2.	G
Kļūda! Nav atrasts avots.	Kodola iekrāsojums	pieļauj līdz 1/10 no gala plaknes caurmēra	pieļauj līdz 1/3 no gala D plaknes caurmēra	Pieļauj	6.4.1.1.	Nav
Kļūda! Nav atrasts avots.	Kodola trupe*	Nepieļauj	līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra	līdz 1/4 no D gala plaknes caurmēra	6.4.2.	Nav
Kļūda! Nav atrasts avots.	Aplievas trupe	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	6.4.3.1.	Nav
Kļūda! Nav atrasts avots.	Aplievas iekrāsojums	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	6.4.3.2.	Nav
Kļūda! Nav atrasts avots.	Kukaiņu kāpuru bojājumi gala plaknē	Nepieļauj	Pieļauj	Pieļauj	Kļūda! Nav atrasts avots.	Nav
Kļūda! Nav atrasts avots.	Mehāniskie bojājumi	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra	Pieļauj ārpus kokmateriāla darba cilindra	Kļūda! Nav atrasts avots.	G, C

<u>Kļūda! Nav atrasts avots.</u>	Metāla ieslēgumi	Nepieļauj	Nepieļauj	Nepieļauj	<u>Kļūda! Nav atrasts avots..</u>	Nav
--	------------------	-----------	-----------	-----------	---	-----